



RELEVABLE SANS
CHARNIÈRE MÉTALLIQUE

NID À PORCELETS

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET BIEN-ÊTRE ANIMAL !

Le nid à porcelets permet d'adapter l'ambiance aux animaux. Pour toutes sortes de maternités, il s'adapte également au matériel existant de l'éleveur.

Pour les truies :

Entre 18 et 20°C, elles consommeront et valoriseront mieux les aliments pour ainsi **produire plus de lait**.

Pour les porcelets :

Une température située entre 28 et 30°C **favorise la croissance** des porcelets.

AVANTAGES

- Facile à poser
- Visibilité améliorée par rapport aux nids traditionnels
- Relevable en totalité
- Facile à laver
- Surface adaptée aux portées issues de truies hyper prolifiques (0,6m²)
- Économe en énergie
- Augmentation des gains de productivité
- Étanchéité optimale

PRODUCTIONS CONCERNÉES



Porcs

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

NID À PORCELETS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Polypropylène expansé de 10mm

DIMENSIONS

- 1200 x 500 x 100mm

Adapté aux cases droites et en biais de plus de 1,70m de longueur

Dimensions modulables sur demande

COUVERCLE

- Avec ou sans perçage en fonction du système de chauffage (lampe chauffante ou plaque chauffante)

SPÉCIFICITÉS


- Charnière en polypropylène expansé garantissant une longévité maximale (20000 relevages)
- Matière imputrescible

OPTIONS

- Relevage avant ou latéral
- Trappe de visite avant
- Planche de contention des porcelets en polypropylène

FOURNI AVEC

- 1 piton inox, 2m de chaînette inox Ø 3mm pour relevage et 1 cornière de soutien



☐☐☐ TRAPPE LAMPE
CHAUFFANTE



NID À PORCELETS SUR
CASE MATERNITÉ STANDARD ☐☐☐

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.